

„wykonanie przeglądów rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich

WYKAZ PRZEPUSTÓW

Lp.	Numer ewidencyjny	Droga			Miejscowość	Światło poziome przepustu [m]										Liczba otworów	Światło pionowe [m]	Długość po osi obiektu [m]	Wyszczególnienie urządzeń obcych	Nienormatywność	Rok budowy
		nr	km globalny	km na mapie pikietaż ZDP		żelbetowego			stalowego		betonowego		drewnianego	kamionnego lub ceglanego z tworzyw sztucznych							
						ramowego	płytowego	rurowego	ramowego	rurowego	sklepionego	rurowego									
1.	2.	3.	4.	4a.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	C00203300001	2033 C	13+393	2+275	Zawiszyn Rojewice	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47	-	1	1,9	7,65	n.s.		do 1920
2.	C00203300002	2033 C	17+004	5+880	Jezuicka Struga	-	-	1,45	-	-	-	-	-	-	-	1	1,45	12,0	n.s.		do 1970
3.	C00203300003	2033 C	19+518	8+380	Rojewo	-	-	-	-	-	-	2x 1,00	-	-	-	2	1,50	11,0	n.s.		do 1939
4.	C00203300004	2033 C	23+513	12+370	Topola	-	-	-	-	-	-	-	-	5,05	-	1	2,10	8,10	n.s.		do 1920
5.	C00203300005	2033 C	24+680	13+525	Ściborze	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	1	1,45	18,9	n.s.		po 2000
6.	C00245100007	2451 C	4+032	0+845	Sukowy	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45	-	1	2,45	8,90	n.s.		po 2000
7.	C00250300008	2503 C	2+240	2+415	Rucewo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70	-	1	1,45	7,70	n.s.		do 1920
8.	C00254500010	2545 C	13+778	13+545	Wonorze	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	1	1,50	15,0	n.s.		do 1970
9.	C00256700011	2567 C	0+769	2+800	Sikorowo	-	-	1,47	-	-	-	-	-	-	-	1	1,47	9,25	n.s.		do 1970

n.s. – nie stwierdzono