

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ NR 15/2020
– PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO



Numer ewidencyjny (JNI):	01008283
Najbliższa miejscowość:	Szarlej
Nr drogi:	2568C
Kilometraż:	6+330
Rodzaj i nazwa przeszkody:	Kanał Bachorze
Sporządził:	Damian Badowski
Nr uprawnień budowlanych:	ZAP/0198/OWOM/10
Nr ewidencyjny PIIB:	ZAP/BM/0036/11
Data przeglądu:	29.02.2020

mgr inż. Damian Badowski
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budoowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr ZAP/0011/OWOK/13
w specjalności mostowej
upr. nr ZAP/0198/OWOM/10

Numer ewidencyjny obiektu: 01008283	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 29.02.2020	Karta nr 1.1
---	--	--------------



Fot. 1. Widok z boku na obiekt.



Fot. 2. Widok z boku na obiekt.



Fot. 3. Widok na dojazd do obiektu od m.Kruszwica.



Fot. 4. Widok na dojazd do obiektu od strony m.Szarlej.

Numer ewidencyjny obiektu:

01008283

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ

z dnia 29.02.2020

Karta nr 2.1



Fot. 1. Zniszczona, skorodowana i niepełna stalowa balustrada.



Fot. 2. Spękania nawierzchni, oraz jej zaniżenie.