

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ NR 6/2020
- PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO



Numer ewidencyjny (JNI):	01008274
Najbliższa miejscowość:	Parchanie
Nr drogi:	2536C
Kilometraż:	6+840
Rodzaj i nazwa przeszkody:	kanal Parchański
Sporządził:	Damian Badowski
Nr uprawnień budowlanych:	ZAP/0198/OWOM/10
Nr ewidencyjny PIIB:	ZAP/BM/0036/11
Data przeglądu:	29.02.2020

mgr inż. Damian Badowski
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr ZAP/0011/OWOK/13
w specjalności mostowej
upr. nr ZAP/0198/OWOM/10



Fot. 9. Wysokość balustrady niezgodna z Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 rozdział 9 §252 p.1.



Fot. 10. Spękania, wykwity, zanieczyszczenia i korozja betonu skrzydła przyczołka.



Fot. 13. Widok na przestrzeń okołomostową.



Fot. 14. Wegetacja roślinności w korycie ciek.