

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 22/2022
– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU



Obiekt:	Przepust
Najbliższa miejscowość:	Zawiszyn Rejowice
Nr drogi:	2033C
Kilometraż:	13+393
Rodzaj i nazwa przeszkody:	ciek bez nazwy
Sporządził:	mgr inż. Andrzej Gałat
Nr uprawnień budowlanych:	SWK/0070/PBM/18
Nr ewidencyjny PIIB:	SWK/BM/0001/19
Data przeglądu:	06-06-2022

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 22/2022
– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny: C00203300001					6	JAD: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu				
2	JNI:					7	Najbliższa miejscowość: Zawiszyn Rejowice				
3	Nr drogi: 2033C					8	Długość przepustu: 7,65 m				
4	Kilometraż: 13+393					9	Liczba otworów: 1				
5	Rodzaj konstrukcji: sklepienie ceglane					10	Światło poziome/pionowe: 2,47/1,90				
STAN TECHNICZNY OBIEKTU									EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia							Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT							4	nie	–
2	Nawierzchnia jezdni	RA	NB	WB					3	nie	–
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki								–		
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	LM	US						4	nie	–
5	Belki podporęczowe, gzymsy	RB	UB	NB					3	nie	–
6	Urządzenia odwadniające	WB	WT						4	nie	–
7	Izolacja	CA							0	nie	–
8	Płyta górna lub sklepienie	RC	OC	UC	LC				3	nie	–
9	Ściany przepustu	RC	OC	UC	NC	WC	LC	CC	2	nie	–
10	Płyta denna i fundamenty	UC	RC	PC					3	nie	–
11	Elementy rurowe								–		
12	Elementy ramowe								–		
13	Głowica wlotowa	CC	UC	LC	RC				3	nie	–
14	Głowica wylotowa	RC	UC	LC	PC				2	nie	–
15	Koryto cieku	WT	PB						4	nie	–
16	Urządzenia obce								–		
Stan pogody: mokro		Ocena średnia obiektu:							2,92		
Temperatura: 21°C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:							2,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):											
Za wysoko zamontowane prowadnice barier drogowych, brak balustrady.											
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):											
Brak.											
Drożność przepustu (opis):											
Brak zamulenia, powierzchnia przekroju czynnego zapewniająca ciągłość ekosystemu w przewodzie przepustu.											
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***											
Parametr							Ograniczenie**		Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego											
2. Aktualna nośność przepustu											
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów											
4. Szerokość skrajni na obiekcie											
5. Światło / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb											
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:											
Nie dotyczy.											
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:											
Koszenie w ramach bieżącego utrzymania.											

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – przepust

Numer ewidencyjny: C00203300001, JNI: –

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Koszenie w ramach bieżącego utrzymania	1	m ²	50		
2	Nawierzchnia jezdni	Oczyszczenie pobocza utwardzone z roślinności	2	m ²	10		
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	- Obniżyć prowadnice na wysokość górnej jej linii 0,75 m od nawierzchni, - Uzupelnic kapturki na śrubach mocujących słupki	A 2	m szt.	20 40		
5	Belki podporęczowe, gzymsy	Wykonać naprawę powierzchniową ubytków	1	m ²	2		
6	Urządzenia odwadniające						
7	Izolacja						
8	Płyta górna lub sklepienie	Uzupelnic ubytki cegieł i spion	2	m ²	5		
9	Ściany przepustu	Uzupelnic ubytki cegieł i spoin	2	m ²	20		
10	Płyta denna i fundamenty						
11	Elementy rurowe						
12	Elementy ramowe						
13	Głowica wlotowa	Uzupelnic ubytki cegieł i spion	2	m ²	1		
14	Głowica wylotowa	Remont w zakresie naprawy połączenia konstrukcji przepustu z głowicą wylotową	1	szt.	1		
15	Koryto ciekłu						
16	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Andrzej Gałat	05.07.2022 r.		
2.			

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
inspektor ds. inwestycji drogowo-mostowych	Aleksandra Baran			
inspektor ds. inwestycji drogowych	Tomasz Malinowski			
kierownik pionu służby drogowej	Michał Figas			

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznali się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Dyrektor ZDP Inowrocław	Maciej Wojtysiak			



Fot. 1. Wegetacja roślin na poboczu utwardzonym, prowadnice balustrady na wysokości 0,93 m od jezdni



Fot. 2. Ubytki cegieł i spoin, zarysowania i wegetacja glonów i mchów na ścianach przepustu



Fot. 3. Pęknięcie na połączeniu konstrukcji przepustu z głowicą wylotową